

株式会社都市テクノ
工事経歴(耐震・改修・劣化診断)

実施	工事名称	場所
2020年	青山ビル造作物撤去工事	東京都渋谷区
2019年	東新小岩8丁目既存稲荷神社 外構再整備工事	東京都葛飾区
2019年	大田区京浜島2丁目整備工事	東京都大田区
2018年	ほうれんそう様 建物部分改修工事	東京都町田市
2018年	春日駅前計画 ボーリング調査(No.2)	東京都文京区
2018年	西麻布の家 内装改修工事	東京都文京区
2018年	大井埠頭倉庫事務所棟 扉改修工事	東京都品川区
2017年	春日駅前計画 ボーリング調査	東京都港区
2016年	町田ビル大規模修繕工事	東京都港区
2015年	町田ビル建物劣化診断	東京都大田区
2015年	マンション劣化診断	東京都渋谷区
2015年	マンション劣化診断	東京都北区
2015年	マンション劣化診断	東京都千代田区
2015年	マンション劣化診断	東京都府中市
2015年	マンション劣化診断	東京都千代田区
2015年	マンション劣化診断	東京都北区
2015年	マンション劣化診断	東京都渋谷区
2015年	マンション劣化診断・耐震	東京都千代田区
2015年	マンション劣化診断	東京都中央区
2015年	マンション劣化診断	東京都港区
2015年	マンション劣化診断	東京都町田市
2015年	オフィスビル劣化診断	東京都渋谷区
2015年	商業ビル劣化診断・耐震	千葉県松戸市